

回転計

非接触式タコメータ

品番 **FUSO-8000** 価格 **¥12,700**

- ▶非接触式
- ▶LEDビーム
- ▶測定範囲 10 ~ 99,999RPM
- ▶自動レンジ切替
- ▶オートパワーオフ機能 (20分)

- 非接触タイプのリーズナブルなタコメータ
- 簡単に操作性が良い
- 電池消耗度表示
- データホールド、オートパワーオフ機能
- オートレンジ機能



仕様

測定方式	非接触式、LEDビーム
測定範囲	10~99,999RPM、自動レンジ切替
表示分解能	回転数：0.001/0.01/0.1RPM
本体精度	回転数：0.1% rdg±2dgt
クロック	クォーツ、4.0MHz
ディスプレイ	5桁液晶ディスプレイ、表示間隔：1秒/回、RPM
使用環境	0~50℃、80%RH以下
電源	006P (9V) 乾電池×1、消費電流：DC約25mA、オートパワーオフ (20分)
サイズ/質量	122L×50W×33Dmm/約100g (電池含む)
標準付属品	006P (9V) 電池×1、反射テープ、取扱説明書、保証書付

接触式タコメータ

品番 **FUSO-8001** 価格 **¥15,600**

- ▶接触式
- ▶測定範囲 10 ~ 99,999RPM
- ▶自動レンジ切替
- ▶オートパワーオフ機能 (20分)

- 接触タイプのリーズナブルなタコメータ
- 簡単に操作性が良い
- 電池消耗度表示
- データホールド、オートパワーオフ
- オートレンジ機能



仕様

測定方式	接触式回転ホイール
測定範囲/表示分解能	回転数：10~99,999RPM、0.001/0.01/0.1/1RPM 周速：1.0000~9999.9m/min、0.0001/0.001/0.01/0.1m/min、自動レンジ切替
本体精度	回転数：0.1% rdg±2dgt
クロック	クォーツ、4.0MHz
ディスプレイ	5桁液晶ディスプレイ、表示間隔：1秒/回、単位：RPM、m/min、FT/min、Yd/min
使用環境	0~50℃、80%RH以下
電源	006P (9V) 電池×1、消費電流：DC約25mA、オートパワーオフ (20分)
サイズ/質量	143L×50W×33Dmm/約120g (電池含む)
標準付属品	006P (9V) 電池×1、スベア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書付

回転 (接触・非接触) 計

品番 **FUSO-8008** 価格 **¥20,700**

- ▶回転数 接触・非接触反応
- ▶データホールド機能
- ▶単位切替
- ▶オート/マニュアルパワーオフ機能付

- 1台で接触と非接触タコメータの機能



仕様

	非接触回転計	接触回転計
測定範囲	10~99,999RPM	回転接触子：0.5~19,999RPM 周速：0.05~1,999.9m/min ：0.2~6,560ft/minリング
精度	± (0.1% rdg±2dgt)	
分解能	0.001/0.01/0.1/1RPM 0.0001/0.001/0.01/0.1m/min	
クロック	クォーツ式	
測定距離	50~300mm	—
機能	データホールド値表示	

■一般仕様

ディスプレイ	15×33mm液晶ディスプレイ
使用環境	0~50℃、80%RH以下
電源	006P (9V) 電池×1
サイズ/質量	本体：165L×51W×32Dmm/90g
標準付属品	反射テープ×1、コーン×1、006P (9V) 電池×1

回転計

品番 **DT-2235B** 価格 **¥28,000**

- ▶回転計
- ▶測定範囲：0.5~19,999RPM
- ▶オートレンジ

- 安定したボディ
- 簡単に操作しやすい



測定方式	接触式
測定範囲	接触：0.5~19,999RPM 周速：0.05~1,999.9m/min ：0.2~6,560 f t / minリング
分解能	接触：0.1RPM (1,000未満)、1RPM (1,000以上) 周速：0.01m/分 (100m/分未満)、0.1m/分 (100m/分以上)
精度	± (0.05%+1桁)
サンプリング時間	1秒 (60RPM)
メモリ	最大・最小値・最終値メモリー
電源	単3電池×4
使用環境	温度：0℃~50℃ 湿度：80%RH以下
寸法	208L×72W×37Dmm 約280g (電池含む)
付属品	取扱説明書 (保証書)、キャリングケース RPMアダプター2個、周速リング1個